

URAIAN PEKERJAAN PERBAIKAN ELECTRIC PUMP HYDRANT

DI RSUD KOTA TANGERANG

PADA KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN PERLENGKAPAN RUMAH SAKIT

ANGGARAN BLUD TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Electric Hydrant Pump sebagai pensupply air bersih untuk sistem fire alaamr ke seluruh bangunan di RSUD Kota Tangerang bersumber dari air PDAM dan air tanah. Penggunaan pompa dengan kapasitas besar untuk mendorong dan mendistribusikan air bersih ke bangunan RSUD Kota Tangerang diperlukan pemeliharaan dan perawatan serta perbaikan bila ada yang sudah aus atau rusak. Sesuai dengan permintaan IPSRS Nomor 010/233-IPSRS/2022. Diperlukan perbaikan sarana karena kondisi air pada saat ini tidak bisa naik ke dalam gedung sehingga mengganggu seluruh aktivitas pelayanan kepada pasien maupun karyawan rumah sakit

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan perbaikan electric pump hydrant
2. Tepantau serta terpeliharanya unit secara berkesinambungan

B. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Melakukan analisa unit terkait permasalahan tidak berfungsinya alat
2. Melakukan pemilahan ataupun pelepasan dari part mesin
3. Melakukan mobilisasi unit yang akan di perbaiki
4. Unit yang dilakukan perbaikan electric pump hyndrant merek MARATHON/MART TYPE 305 M-2 B3 No series 80597300601, daya 175 HP
5. Mendapatkan report / laporan terkait hasil perbaikan
6. Menyerahkan unit yang sudah dilakukan perbaikan dari workshop ke RSUD Kota Tangerang
7. Memasang kembali bagian part yang dilepas sebelumnya
8. Melakukan pengetesan unit yang akan di fungsikan
9. Kegiatan dilakukan dengan mengikuti jadwal yang telah ditentukan (pengangkutan dilakukan

Tangerang, Februari 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

dr.Arnita Asiah Harahap
NIP.19781018201101 2001